

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09255804  
**Kreis** Leipzig  
**Gemeinde** Pegau, Stadt  
**Anschrift** Zum Rundling 1  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Scheidens \* 56/11 \* 1

### Kurzcharakteristik

Scheune eines Dreiseithofes; regionaltypischer Klinkerbau, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** nach 1870 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>XXVIII/66/1</b>
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Müller/Seifert
Beschreibung	Scheune eines Dreiseithofes



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

