

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09255814  
**Kreis** Leipzig  
**Gemeinde** Pegau, Stadt  
**Anschrift** Am Ring 5  
**Gem. \* FI-stck. \* Flur** Scheidens \* 109 \* 4

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus (rückwärtiger Teil), Scheune und Seitengebäude eines Vierseithofes; Scheune und hinterer Bereich des Wohnstallhauses in regionaltypischer Klinkerbauweise, ortsbildprägendes Stallgebäude mit Fachwerk-Obergeschoss, ortsgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1903 (Wohnstallhaus); um 1850 (Seitengebäude); um 1900 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

### Auszug aus der Denkmalkarte



