Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09255816

Kreis Leipzig

Gemeinde Pegau, Stadt

Anschrift Am Ring 7

Gem. * Fl-stck. * Flur Scheidens * 110; 64/15 * 4

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; Wohnhaus und Seitengebäude auf der Westseite Fachwerkbauten, die übrigen Hofgebäude in Klinkerbauweise, geschlossen erhaltene Hofanlage von ortsbildprägender Wirkung, ortsgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

Datierung um 1800 (Bauernhaus); nach 1870 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXVIII/66/19**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller/Seifert
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **XXVIII/66/21**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller/Seifert
Beschreibung Zweites Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer **XXVIII/66/25**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller/Seifert
Beschreibung Wohnhaus eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09255816 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09255816 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnhaus eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09255816 D**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnhaus eines Vierseithofes




Fotonummer **F 09255816 E**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer	**F 09255816 F**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Seitengebäude eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.