

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09255820  
**Kreis** Leipzig  
**Gemeinde** Pegau, Stadt  
**Anschrift** Pegauer Straße 9  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Scheidens \* 177 \* 7

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes; Klinkerbauten, Wohnhaus mit aufwändiger Gestaltung in späthistoristischen Formen, Scheune in Fachwerk mit Ziegelausfachung, geschlossen erhaltener Bauernhof, ortsgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

**Datierung** 1903-1904 (Bauernhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **XXVIII/66/57**  
**Aufnahmejahr** 1993  
**Fotograf** Müller/Seifert  
**Beschreibung** Bauernhaus



**Fotonummer** **XXVIII/66/59**  
**Aufnahmejahr** 1993  
**Fotograf** Müller/Seifert  
**Beschreibung** Bauernhaus



**Fotonummer** **XXVIII/66/51**  
**Aufnahmejahr** 1993  
**Fotograf** Müller/Seifert  
**Beschreibung** Scheune



**Fotonummer** **F 09255820 A**  
**Aufnahmejahr** 2011  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Wohnhaus eines Dreiseithofes



**Fotonummer** **F 09255820 B**  
**Aufnahmejahr** 2011  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Wohnhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes



**Fotonummer** **F 09255820 C**  
**Aufnahmejahr** 2011  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Scheune eines Dreiseithofes

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

