

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09255820
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Pegau, Stadt
Anschrift	Pegauer Straße 9
Gem. * Fl-stck. * Flur	Scheidens * 177 * 7

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes; Klinkerbauten, Wohnhaus mit aufwändiger Gestaltung in späthistoristischen Formen, Scheune in Fachwerk mit Ziegelausfachung, geschlossen erhaltener Bauernhof, ortsgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

Datierung 1903-1904 (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXVIII/66/57**
 Aufnahmejahr 1993
 Fotograf Müller/Seifert
 Beschreibung Bauernhaus



Fotonummer **XXVIII/66/59**
 Aufnahmejahr 1993
 Fotograf Müller/Seifert
 Beschreibung Bauernhaus



Fotonummer **XXVIII/66/51**
 Aufnahmejahr 1993
 Fotograf Müller/Seifert
 Beschreibung Scheune



Fotonummer **F 09255820 A**
 Aufnahmejahr 2011
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Wohnhaus eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09255820 B**
 Aufnahmejahr 2011
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Wohnhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09255820 C**
 Aufnahmejahr 2011
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

