# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09255820

**Kreis** Leipzig

**Gemeinde** Pegau, Stadt

**Anschrift** Pegauer Straße 9

**Gem. * Fl-stck. * Flur** Scheidens * 177 * 7

**Kurzcharakteristik**

Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes; Klinkerbauten, Wohnhaus mit aufwändiger Gestaltung in späthistoristischen Formen, Scheune in Fachwerk mit Ziegelausfachung, geschlossen erhaltener Bauernhof, ortsgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

**Datierung** 1903-1904 (Bauernhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **XXVIII/66/57**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller/Seifert
Beschreibung Bauernhaus



**Fotonummer** **XXVIII/66/59**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller/Seifert
Beschreibung Bauernhaus



**Fotonummer** **XXVIII/66/51**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller/Seifert
Beschreibung Scheune



**Fotonummer** **F 09255820 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnhaus eines Dreiseithofes




**Fotonummer** **F 09255820 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnhaus und Seitengebäude eines Dreiseithofes



**Fotonummer** **F 09255820 C**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**