

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09255821
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Pegau, Stadt
Anschrift	Pegauer Straße 13
Gem. * Fl-stck. * Flur	Scheidens * 68/112 * 7

Kurzcharakteristik

Torhaus (Seitengebäude), Scheune und Toreinfahrt eines Vierseithofes; Fachwerkbauten, ortsgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

Datierung bez. 1842 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXVIII/66/63**
 Aufnahmejahr 1993
 Fotograf Müller/Seifert
 Beschreibung Bauernhaus



Fotonummer **XXVIII/66/65**
 Aufnahmejahr 1993
 Fotograf Müller/Seifert
 Beschreibung Bauernhaus; Detail Fachwerk



Fotonummer **XXVIII/66/67**
 Aufnahmejahr 1993
 Fotograf Müller/Seifert
 Beschreibung Bauernhaus



Fotonummer **XXVIII/66/69**
 Aufnahmejahr 1993
 Fotograf Müller/Seifert
 Beschreibung Bauernhaus und Scheune



Fotonummer **F 09255821 A**
 Aufnahmejahr 2011
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Torhaus eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09255821 B**
 Aufnahmejahr 2011
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Torhaus eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09255821 C**
 Aufnahmejahr 2011
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Torhaus eines Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09255821 E
2011
Trajkovits, Thomas
Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

