Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09255821

Kreis Leipzig

Gemeinde Pegau, Stadt

Anschrift Pegauer Straße 13

Gem. * Fl-stck. * Flur Scheidens * 68/112 * 7

Kurzcharakteristik

Torhaus (Seitengebäude), Scheune und Toreinfahrt eines Vierseithofes; Fachwerkbauten, ortsgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

Datierung bez. 1842 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXVIII/66/63**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller/Seifert
Beschreibung Bauernhaus



Fotonummer **XXVIII/66/65**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller/Seifert
Beschreibung Bauernhaus; Detail Fachwerk



Fotonummer **XXVIII/66/67**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller/Seifert
Beschreibung Bauernhaus



Fotonummer **XXVIII/66/69**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller/Seifert
Beschreibung Bauernhaus und Scheune



Fotonummer **F 09255821 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Torhaus eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09255821 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Torhaus eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09255821 C**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Torhaus eines Vierseithofes



Fotonummer	**F 09255821 E**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.