

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09256895
Kreis Nordsachsen
Gemeinde Schkeuditz, Stadt
Anschrift Anhaltiner Straße 20
Gem. * Fl-stck. * Flur Glesien * 187 * 1

Kurzcharakteristik

Östliche Scheune eines Vierseithofes; Lehm-scheune, in seiner Bausubstanz weitgehend original erhaltener Bestandteil eines Bauernhofes, von baugeschichtlicher Bedeutung

Datierung 1898 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09256895 A
2018
Peker, Franziska
Scheune eines Vierseithofes, hofseitige Ansicht von Westen

