

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09256971
Kreis Nordsachsen
Gemeinde Taucha, Stadt
Anschrift Kirchstraße 3
Gem. * Fl-stck. * Flur Taucha * 109
Bauwerksname Pfarrhaus

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus in offener Bebauung und in Ecklage, mit Einfriedungsmauer; Putzbau mit Walmdach, ortsgeschichtliche Bedeutung, Lage gegenüber der Kirche ortsbildprägend

Datierung Mitte 19. Jh., im Kern älter (Pfarrhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXXVII/15/33
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Mentel, Rainer
Beschreibung Pfarrhaus in offener Bebauung mit Umfassungsmauer



Fotonummer LXXIV/66/8
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Wappler, Astrid; Nitzsche, Mathis
Beschreibung Pfarrhaus in offener Bebauung mit Umfassungsmauer



Fotonummer LXXIV/66/9
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Wappler, Astrid; Nitzsche, Mathis
Beschreibung Pfarrhaus; Relief über dem Eingang



Fotonummer XXXIV/74/34
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Ulferts; Mentel
Beschreibung Pfarrhaus in offener Bebauung



Fotonummer F 09256971 A
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Pfarrhaus in offener Bebauung und in Ecklage, mit Einfriedungsmauer



Fotonummer F 09256971 B
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Pfarrhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09256971 C
2020
Nitzsche, Mathis
Pfarrhaus in offener Bebauung und in Ecklage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09256971 D
2018
Nitzsche, Mathis
Pfarrhaus; Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09256971 E
2018
Nitzsche, Mathis
Pfarrhaus; Relief über dem Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09256971 F
2018
Nitzsche, Mathis
Einfriedungsmauer des Pfarrhaus-Grundstücks

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

