

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09257929
Kreis Leipzig
Gemeinde Pegau, Stadt
Anschrift Zauschwitz Straße 10
Gem. * Fl-stck. * Flur Zauschwitz * 12

Kurzcharakteristik

Seitengebäude und Toreinfahrt eines Vierseithofes; alte Ortslage Zauschwitz, gut erhaltenes Gebäude einer Hofanlage, Fachwerkbau, Gittertor als Grundstückseinfahrt, ortsgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1820 (Stallgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XL/80/10**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Eschenbrücher, Ralf
Beschreibung Stallgebäude und Toreinfahrt eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09257929 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Toreinfahrt eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09257929 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude und Toreinfahrt eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09257929 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude und Toreinfahrt eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09257929 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude und Toreinfahrt eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

