

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09258022

Kreis Leipzig

Gemeinde Groitzsch, Stadt

Anschrift Saasdorf 3

Gem. * Fl-stck. * Flur Saasdorf * 3

Kurzcharakteristik

Seitengebäude, Toreinfahrt (mit Pforte) und Hofpflaster eines Bauernhofes; Fachwerkbau mit Thüringer-Leiter-Motiv, Teil der historischen Ortskernbebauung, heimatgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1840 (Seitengebäude); bez. 1836 (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XL/72/19

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09258022 A

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude und Toreinfahrt (mit Pforte) eines Bauernhofes



Fotonummer F 09258022 B

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

