# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09258022

**Kreis** Leipzig

**Gemeinde** Groitzsch, Stadt

**Anschrift** Saasdorf 3

**Gem. * Fl-stck. * Flur** Saasdorf * 3

**Kurzcharakteristik**

Seitengebäude, Toreinfahrt (mit Pforte) und Hofpflaster eines Bauernhofes; Fachwerkbau mit Thüringer-Leiter-Motiv, Teil der historischen Ortskernbebauung, heimatgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1840 (Seitengebäude); bez. 1836 (Toreinfahrt)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **XL/72/19**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



**Fotonummer** **F 09258022 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude und Toreinfahrt (mit Pforte) eines Bauernhofes



**Fotonummer** **F 09258022 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude eines Bauernhofes

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**