Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09258047

Kreis Leipzig

Gemeinde Pegau, Stadt

Anschrift Ringstraße 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Weideroda * 38/1

Kurzcharakteristik

Seitengebäude (über hakenförmigem Grundriss), Scheune und Toreinfahrt eines Vierseithofes; in weiten Teilen gut erhaltene Hofanlage in Fachwerkbauweise, mit ortsbildprägendem Charakter, Hofzufahrt mit drei Sandsteintorpfeilern, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1800 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XL/80/16**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Eschenbrücher, Ralf
Beschreibung Vierseithof



Fotonummer **XL/80/17**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Eschenbrücher, Ralf
Beschreibung Vierseithof



Fotonummer **F 09258047 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude (über hakenförmigem Grundriss), Scheune und Toreinfahrt eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09258047 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude (über hakenförmigem Grundriss), Scheune und Toreinfahrt eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09258047 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude (über hakenförmigem Grundriss), Scheune und Toreinfahrt eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09258047 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes




Fotonummer **F 09258047 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer	**F 09258047 F**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Scheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.