

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09258047
<b>Kreis</b>	Leipzig
<b>Gemeinde</b>	Pegau, Stadt
<b>Anschrift</b>	Ringstraße 2
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Weideroda * 38/1

### Kurzcharakteristik

Seitengebäude (über hakenförmigem Grundriss), Scheune und Toreinfahrt eines Vierseithofes; in weiten Teilen gut erhaltene Hofanlage in Fachwerkbauweise, mit ortsbildprägendem Charakter, Hofzufahrt mit drei Sandsteintorfeilern, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1800 (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **XL/80/16**  
 Aufnahmejahr 1995  
 Fotograf Eschenbrücher, Ralf  
 Beschreibung Vierseithof



**Fotonummer** **XL/80/17**  
 Aufnahmejahr 1995  
 Fotograf Eschenbrücher, Ralf  
 Beschreibung Vierseithof



**Fotonummer** **F 09258047 A**  
 Aufnahmejahr 2013  
 Fotograf Trajkovits, Thomas  
 Beschreibung Seitengebäude (über hakenförmigem Grundriss), Scheune und Toreinfahrt eines Vierseithofes



**Fotonummer** **F 09258047 B**  
 Aufnahmejahr 2013  
 Fotograf Trajkovits, Thomas  
 Beschreibung Seitengebäude (über hakenförmigem Grundriss), Scheune und Toreinfahrt eines Vierseithofes



**Fotonummer** **F 09258047 C**  
 Aufnahmejahr 2013  
 Fotograf Trajkovits, Thomas  
 Beschreibung Seitengebäude (über hakenförmigem Grundriss), Scheune und Toreinfahrt eines Vierseithofes



**Fotonummer** **F 09258047 D**  
 Aufnahmejahr 2013  
 Fotograf Trajkovits, Thomas  
 Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes



**Fotonummer** **F 09258047 E**  
 Aufnahmejahr 2013  
 Fotograf Trajkovits, Thomas  
 Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09258047 F**  
2013  
Trajkovits, Thomas  
Scheune eines Vierseithofes

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

