

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -
Denkmaldokument**

Obj.-Dok.-Nr. 09258159
Kreis Leipzig
Gemeinde Groitzsch, Stadt
Anschrift Pautzsch 1
Gem. * Fl-stck. * Flur Pautzsch * 1

Kurzcharakteristik

Seitengebäude, Toreinfahrt und Hofpflasterung eines Vierseithofes; Fachwerkgebäude, großer Torbogen in verputztem Mauerwerk mit Schlussstein, heimatgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung


Datierung um 1800 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09258159 A
2013
Trajkovits, Thomas
Stallgebäude, Torbogen und Hofpflasterung eines Vierseithofes



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

