Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09258159
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Groitzsch, Stadt
Anschrift	Pautzsch 1
Gem. * Fl-stck. * Flur	Pautzsch * 1

Kurzcharakteristik


Seitengebäude, Toreinfahrt und Hofpflasterung eines Vierseithofes; Fachwerkgebäude, großer Torbogen in verputztem Mauerwerk mit Schlussstein, heimatgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung	um 1800 (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09258159 A**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Stallgebäude, Torbogen und Hofpflasterung eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.