

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09258172
Kreis Leipzig
Gemeinde Groitzsch, Stadt
Anschrift Methewitz 7
Gem. * Fl-stck. * Flur Methewitz * 1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; weitgehend geschlossen erhaltene Hofanlage, vorwiegend in Fachwerkbauweise, heimatgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

Datierung um 1820 (Bauernhaus); um 1850 (Seitengebäude); letztes Drittel 19. Jh. (Seitengebäude); um 1850 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XL/67/22**
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer **XL/67/23**
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer **F 09258172 A**
 Aufnahmejahr 2012
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Wohnhaus eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09258172 B**
 Aufnahmejahr 2012
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09258172 C**
 Aufnahmejahr 2012
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09258172 D**
 Aufnahmejahr 2012
 Fotograf Trajkovits, Thomas
 Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

