

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Obj.-Dok.-Nr. | 09258179 |
| Kreis | Leipzig |
| Gemeinde | Groitzsch, Stadt |
| Anschrift | Löbnitz-Bennewitz 34 |
| Gem. * Fl-stck. * Flur | Löbnitz-Bennewitz * 76 |

Kurzcharakteristik

Wohnhaus (Umgebände), Seitengebäude, Schuppen und Toreinfahrt (mit Pforte) eines Bauernhofes; Wohnhaus Fachwerkbau mit Thüringer-Leiter-Motiv, Beispiel der einst regionaltypischen Umgebändekonstruktion, Seitengebäude Obergeschoss Fachwerk, drei Sandsteintorpfiler als Hofzugang, ortsbildprägend, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1790 (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XLIII/29/4
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Cremer, Folkhard
Beschreibung Umgebändewohnhaus



Fotonummer XLIII/29/5
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Cremer, Folkhard
Beschreibung Stallgebäude und Toreinfahrt



Fotonummer F 09258179 A
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnhaus (Umgebände), Seitengebäude, Schuppen und Toreinfahrt (mit Pforte) eines Bauernhofes



Fotonummer F 09258179 B
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnhaus (Umgebände) eines Bauernhofes



Fotonummer F 09258179 C
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude und Schuppen eines Bauernhofes




Fotonummer F 09258179 D
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09258179 E
2013
Trajkovits, Thomas
Seitengebäude eines Bauernhofes, Giebel

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

