Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09258189
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Groitzsch, Stadt
Anschrift	Löbnitz-Bennewitz 17
Gem. * Fl-stck. * Flur	Löbnitz-Bennewitz * 40; 40a

Kurzcharakteristik

Wohnhaus (Umgebinde und Blockstube), Seitengebäude, Schuppen und Hoftor eines Bauernhofes; Fachwerkbauten, bemerkenswertes Hoftor in Holzkonstruktion, authentisch erhaltene Hofanlage mit bedeutenden Details, Zeugnis der westsächsischen Umgebindehauslandschaft, heimatgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung	1822 bez. (Türgewände); bez. 1832 (Tor)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**XLIII/29/14**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	




Fotonummer	**F 09258189 B**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnhaus (Umgebinde) und Hoftor eines Bauernhofes



Fotonummer	**F 09258189 C**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Seitengebäude eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.