

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09258189

Kreis Leipzig

Gemeinde Groitzsch, Stadt

Anschrift Löbnitz-Bennewitz 17

Gem. * Fl-stck. * Flur Löbnitz-Bennewitz * 40; 40a

Kurzcharakteristik

Wohnhaus (Umgebinde und Blockstube), Seitengebäude, Schuppen und Hoftor eines Bauernhofes; Fachwerkbauten, bemerkenswertes Hoftor in Holzkonstruktion, authentisch erhaltene Hofanlage mit bedeutenden Details, Zeugnis der westsächsischen Umgebindehauslandschaft, heimatgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1822 bez. (Türgewände); bez. 1832 (Tor)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer XLIII/29/14
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09258189 B
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnhaus (Umgebinde) und Hoftor eines Bauernhofes



Fotonummer F 09258189 C
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude eines Bauernhofes



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

