Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09258198
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Groitzsch, Stadt
Anschrift	Gatzen 34
Gem. * Fl-stck. * Flur	Gatzen * 13

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Stallgebäude, Scheune und Toranlage (mit Pforte) eines Dreiseithofes; geschlossen erhaltenes Gehöft in Fachwerkbauweise, baugeschichtlich bedeutende Hofanlage im historischen Ortskern, bildprägende Lage am Kirchhof, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	um 1750 (Bauernhaus); um 1820 (Scheune); bez. 1867 (Toreinfahrt)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Fotonummer	**XLIII/29/25**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Fotonummer	**XLIII/29/27**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Fotonummer	**F 09258198 A**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnhaus eines Dreiseithofes

Fotonummer	**F 09258198 B**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Toreinfahrt eines Dreiseithofes

Fotonummer	**F 09258198 C**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Seitengebäude eines Dreiseithofes

Fotonummer	**F 09258198 D**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Scheune eines Dreiseithofes

Fotonummer	**F 09258198 E**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Scheune eines Dreiseithofes, Giebel zum Kirchhof

Fotonummer	**F 09258198 F**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Scheune eines Dreiseithofes

Fotonummer	**F 09258198 G**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnhaus und Scheune eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.