Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09258198

Kreis Leipzig

Gemeinde Groitzsch, Stadt

Anschrift Gatzen 34

Gem. * Fl-stck. * Flur Gatzen * 13

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Stallgebäude, Scheune und Toranlage (mit Pforte) eines Dreiseithofes; geschlossen erhaltenes Gehöft in Fachwerkbauweise, baugeschichtlich bedeutende Hofanlage im historischen Ortskern, bildprägende Lage am Kirchhof, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1750 (Bauernhaus); um 1820 (Scheune); bez. 1867 (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XLIII/29/25**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XLIII/29/27**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09258198 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnhaus eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09258198 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Toreinfahrt eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09258198 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09258198 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer **F 09258198 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes, Giebel zum Kirchhof




Fotonummer	**F 09258198 F**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer	**F 09258198 G**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnhaus und Scheune eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.