

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09258198
Kreis Leipzig
Gemeinde Groitzsch, Stadt
Anschrift Gatzen 34
Gem. * Fl-stck. * Flur Gatzen * 13

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Stallgebäude, Scheune und Toranlage (mit Pforte) eines Dreiseithofes; geschlossen erhaltenes Gehöft in Fachwerkbauweise, baugeschichtlich bedeutende Hofanlage im historischen Ortskern, bildprägende Lage am Kirchhof, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1750 (Bauernhaus); um 1820 (Scheune); bez. 1867 (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XLIII/29/25

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XLIII/29/27

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09258198 A

Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnhaus eines Dreiseithofes



Fotonummer F 09258198 B

Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Toreinfahrt eines Dreiseithofes



Fotonummer F 09258198 C

Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude eines Dreiseithofes



Fotonummer F 09258198 D

Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer F 09258198 E

Aufnahmejahr 2013
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines Dreiseithofes, Giebel zum Kirchhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09258198 F
2013
Trajkovits, Thomas
Scheune eines Dreiseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09258198 G
2013
Trajkovits, Thomas
Wohnhaus und Scheune eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

