Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09258565
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Borna, Stadt
Anschrift	Sachsenallee -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Borna * 267
Bauwerksname	Stadtmauer

Kurzcharakteristik

Reste der Stadtmauer mit Halbrundturm; Bruchstein- und Ziegelmauerwerk, später Einfriedung des Superintendenturgartens, Durchgang mit Natursteingewände, ortsgeschichtliche Bedeutung

Datierung	um 1400 (Stadtmauer)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09258565 A**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Reste der Stadtmauer und eines Halbrundturmes



Fotonummer	**F 09258565 B**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Reste der Stadtmauer



Fotonummer	**F 09258565 C**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Reste der Stadtmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.