Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09258882

Kreis Leipzig, Stadt

Gemeinde Leipzig, Stadt

Anschrift Dölziger Straße 6

Gem. * Fl-stck. * Flur Gundorf * 80/2

Kurzcharakteristik

Villa mit Einfriedung, Vorgarten und Pflasterung; Putzfassade, repräsentativer Bau mit Stukkaturen im Giebel und sehr schönen Bleiglasfenstern, bauhistorischer Wert

Denkmaltext

Paul Schkölziger, Rittergutspächter in Zweinaundorf, beauftragte Ernst Winter 1911 mit den Ausführungsarbeiten für ein Landhaus. Die Pläne stammten aus dem Leipziger Architekturbüro von Walter Hessling, der auch die Bauleitung inne hatte. Mehrfach wurden hierbei Schriftstücke in Vertretung durch C. Schiemichen unterzeichnet. Am 1. März 1912 konnte die Schlussprüfung beantragt werden; ein kleines Stallgebäude für Kleinvieh, Ziege, Hühner und Schwein entstand durch den Ausführenden, Herrn Alfred Müller, wohl 1919. Um das Jahr 1978 sind verschiedene Werterhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen am Haus, in dem mittlerweile von drei Mietbereichen zu sprechen ist, durchgeführt worden. Insbesondere die vielgestaltige Ziegellandschaft des hohen Daches prägt den kompakten Baukörper mit Putzfassade. Elemente des Reformstils und Heimatstils mischen sich, fügen der sachlichen Architektur Dekor und Schmuckwerk im Detail bei, wozu auch die erlesene Gestaltung des Inneren beiträgt. Ehemals waren fünf Zimmer und eine Mädchenkammer unterm Dach eingerichtet, die Waschküche im Keller eingebaut und nahm das Parterre - über Flur und Diele vermittelt - Speisezimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Toilette, den Salon sowie Küche mit Speisekammer und einen gartenseitigen Austritt in Form einer kleinen Halle auf. Für das großbürgerliche Wohngebäude bestehen ein baugeschichtlicher und ortsgeschichtlicher Wert.
LfD/2017

Datierung 1911-1912 (Villa)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XLVI/55/34**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schürholz, Sabine
Beschreibung Villa; Detail Erker



Fotonummer **XLVI/55/35**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schürholz, Sabine
Beschreibung Villa; Fassadendetail Giebelseite



Fotonummer **XLVI/55/36**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schürholz, Sabine
Beschreibung Villa mit Einfriedung



Fotonummer **F 09258882 I**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Villa



Fotonummer	**F 09258882 J**
Aufnahmejahr	2020
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Villa




Fotonummer	**F 09258882 K**
Aufnahmejahr	2020
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Villa, mit Einfriedung



Fotonummer	**F 09258882 L**
Aufnahmejahr	2020
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Villa mit Einfriedung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.