

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -  
Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 09259251  
**Kreis** Nordsachsen  
**Gemeinde** Schkeuditz, Stadt  
**Anschrift** Schöppenwinkel 2; 2a  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Dölzig \* 37a  
**Bauwerksname** Pfarrhof

**Kurzcharakteristik**

Pfarrhaus (Nr. 2), Seitengebäude und Scheune (Nr. 2a) eines Pfarrhofes; gut erhaltene Anlage aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung


**Datierung** Ende 18. Jh. (Pfarrhof)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 09259251 A</b>
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Pfarrhaus

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

