Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09259576
Kreis	Leipzig, Stadt
Gemeinde	Leipzig, Stadt
Anschrift	Miltitzer Dorfstraße 3
Gem. * Fl-stck. * Flur	Großmiltitz * 23a

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Seitengebäude und Scheune, sowie Toranlage (mit Pforte), Hofpflaster und Mistgrube eines Vierseithofes; ortsbildprägende Hofanlage, Wohnhaus schlichter Putzbau mit Krüppelwalmdach, Obergeschoss vermutlich Fachwerk, Stallgebäude ein Ziegelbau, Scheune teilweise in Lehmbauweise, Zeugnis der ländlichen Bau- und Lebensweise, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Der straßenbildprägende Vierseithof reicht in seinen Ursprüngen mindestens bis ins 18. Jahrhundert zurück und befindet sich im alten Dorfkern von Großmiltitz. Die heute vorhandene Bausubstanz stammt mehrheitlich aus der Zeit um 1880 und umfasst neben dem gestalterisch hervorgehobenen Wohnhaus mit Putzfassade und Krüppelwalmdach mehrere Nebengebäude in zeittypischer, auf Funktionalität ausgerichteter Formensprache. Durch eine Toreinfahrt mit Pforte ist das giebelständige, zweistöckige Wohnhaus mit dem traufständigen Stallgebäude (bez. 1889) verbunden. Der unverputzte Ziegelbau (über Natursteinsockel) mit Gesindestuben im Obergeschoss zeigt eine schlichte Fassadengliederung mit Deutschem Band und im Giebelfeld eine rundbogige Zweifenstergruppe. Gegenüber der Hofzufahrt liegt die Scheune mit ihrem großen zweiflügeligen Holztor. Sie ist vermutlich das älteste Gebäude der Hofanlage, da sie teils aus Ziegeln, teils noch aus Lehm und Stroh (Wellertechnik) errichtet wurde. Das alte Hofpflaster und eine Mistgrube komplettieren die Ausstattung des Gehöfts, das als bedeutsames Zeugnis für ländliche Bau- und Lebensweise die Erinnerung an die Anfänge von Großmiltitz als bäuerliche Ansiedlung bewahrt. Durch seine Lage an der alten Zufahrt zum ehemaligen Sackgassendorf und im Zusammenspiel mit den benachbarten, ebenfalls denkmalwerten Hofanlagen ergibt sich eine besondere ortsgeschichtliche Bedeutung.

LfD/2012

Datierung	1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus); bez. 1889 (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**XLIII/66/19**
Aufnahmejahr	1995
Fotograf	Podlesch, Eva
Beschreibung	Wohnhaus, Stallgebäude und Toreinfahrt eines Vierseithofes




Fotonummer	**F 09259576 A**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Diana Härtrich
Beschreibung	Stallgebäude und Toreinfahrt mit Pforte eines Vierseithofes



Fotonummer	**F 09259576 B**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Diana Härtrich
Beschreibung	Wohnhaus und Toreinfahrt mit Pforte eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.