Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09261046

Kreis Leipzig, Stadt

Gemeinde Leipzig, Stadt

Anschrift Bernhardstraße 13

Gem. * Fl-stck. * Flur Anger * 19q

Kurzcharakteristik

Mietshaus in ehemals geschlossener Bebauung und Hinterhaus; Vorderhaus mit Tordurchfahrt, Putzfassade, geätzte Treppenhausfenster, markante Lage im Straßenknick, baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Bernhardstraße 13/15/17, Anger-Crottendorf, 09261046, 09161047, 09261048

Die Mietshausgruppe entstand 1898 auf Grundlage der im Jahr zuvor von Architekt E. August Stehmann eingereichten Pläne. Maurermeister Carl Germann fungierte zunächst als Bauherr, übergab die Grundstücke in neue Hände noch bevor mit den Arbeiten begonnen wurde. Im März erwarben Zimmermeister Heinrich Born das Grundstück Nr. 13, Tischlermeister Heinrich August Mahler die Nr. 15 und das Haus 17 der Bauunternehmer Carl August Zimmermann gemeinsam mit Tischlermeister Heinrich August Mahler. Im Frühsommer wurden für die Häuser 13 und 15 Hintergebäude beantragt, wodurch sich die Tordurchfahrten notwendig machten. Eine besondere städtebauliche Bedeutung erhalten die verputzten Gründerzeitfassaden durch den Knick im Straßenverlauf. Zeittypisch sind die aufwendigere Gestaltung der beiden ersten Obergeschosse, der insgesamt reiche Stuckdekor einschließlich der Konsolen am Traufgesims sowie das vor dem Umbau zu einem Vollgeschoss ursprünglich mit Schiefer gedeckte Mansardgeschoss. Alle drei Grundstücke erfuhren in den Folgejahren zahlreiche Eigentümerwechsel. Die Häuser 15 und 17 mit prägender Gestaltung der beiden ersten Obergeschosse durch feingliedrigen gründerzeitlichen Stuckdekor über den Fenstern.
Abbruch Nr. 17 und Nr. 15 mit Hinterhaus im Sommer 2010 nach Teileinsturz; Nr. 13 wurde saniert und besitzt ein sehr schönes dreiteiliges Tor sowie weit vorstehende Fensterverdachungen auf schlanken Konsolen; bereits 1943-1944 Umbau des Ladens zu Wohnzwecken.
LfD/2010

Datierung 1888-1889 (Mietshaus); 1889 (Hinterhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **IL/1/15**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schürholz, Sabine
Beschreibung Mietshaus in geschlossener Bebauung



Fotonummer **F 09261046 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Mietshaus in ehemals geschlossener Bebauung



Fotonummer **F 09261046 B**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Mietshaus in ehemals geschlossener Bebauung



Fotonummer	**F 09261046 C**
Aufnahmejahr	2021
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Mietshaus in ehemals geschlossener Bebauung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.