

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09264060

Kreis Leipzig, Stadt

Gemeinde Leipzig, Stadt

Anschrift Rudolph-Sack-Straße 10

Gem. * Fl-stck. * Flur Plagwitz * 152/1

Bauwerksname Pfarrhaus Plagwitz

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus in offener Bebauung; historistischer Klinkerbau in gotisierenden Formen, Klinker- und Putzgliederungen, flache Vorlage mit Dreieckgiebel, Eckerker, ortsgeschichtlich, kirchengeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1890 (Pfarrhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXIV/90/37
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Keller / Firesch
Beschreibung Pfarrhaus



Fotonummer F 09264060 A
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Pfarrhaus; Straßenfront und südöstliche Giebelseite



Fotonummer F 09264060 B
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Pfarrhaus; Straßenfront und nordwestliche Giebelseite



Fotonummer F 09264060 C
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Pfarrhaus; Detailansicht der südöstlichen Giebelseite



Fotonummer F 09264060 D
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Pfarrhaus; Detailansicht Eckerker




Fotonummer F 09264060 F
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Pfarrhaus; Eingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09264060 G
2013
Machold, Bärbel
Pfarrhaus; Nebeneingang

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

