

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09264676
Kreis	Leipzig, Stadt
Gemeinde	Leipzig, Stadt
Anschrift	Huttenstraße 1a
Gem. * Fl-stck. * Flur	Großzschocher * 84/2; 84/i; 84/k; 84/l; 84/m; 84/n; 84/o; 84/q; 84/r; 84/s; 84/t; 84/v; 84/w; 84/x; 84/y; 84/z; 85/d; 87
Bauwerksname	Rittergut Großzschocher (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Sachgesamtheit Rittergut Großzschocher, mit den Einzeldenkmalen: zwei Wirtschaftsgebäude (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09264658) und dem Gutspark sowie den Sachgesamtheitsteilen: Nebengebäude eines Rittergutes; ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Ende 19. Jh. (Rittergut); 19. Jh. (Gutspark)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09264676 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Nördliches Wirtschaftsgebäude und Hopfpflasterung eines Gutes



Fotonummer **F 09264676 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Nördliches Wirtschaftsgebäude eines Gutes



Fotonummer **F 09264676 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Gutspark, östlicher Bereich



Fotonummer **F 09264676 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Gutspark, östlicher Bereich



Fotonummer **F 09264676 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Gutspark, östlicher Bereich



Fotonummer **F 09264676 F**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Gutspark, östlicher Bereich



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09264676 G
2013
Nitzsche, Mathis
Gutspark, nordwestlicher Bereich



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09264676 H
2013
Nitzsche, Mathis
Gutspark, nordwestlicher Bereich



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09264676 I
2013
Nitzsche, Mathis
Gutspark, nordwestlicher Bereich



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09264676 K
2013
Keller, Michael
Linden-Allee entlang der Zufahrt zum Gutshof; Blick nach Westen zum ehemaligen Gärtnerhaus (Huttenstraße 2a)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09264676 L
2013
Keller, Michael
Nördliches Wirtschaftsgebäude des Gutshofes




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09264676 M
2013
Keller, Michael
Südliches Wirtschaftsgebäude des Gutshofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09264676 N
2013
Keller, Michael
Gruppierung von markanten Altbäumen am östlichen Park-Rand (Weg zum ehemaligen Teich)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09264676 O
2013
Keller, Michael
Platanen-Paar im östlichen Parkbereich (ursprünglicher Zusammenhang mit dem früher in diesem Bereich kleinteiligen Wegesystem)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09264676 P
2013
Keller, Michael
Garten am Forsthaus (Buttergasse 9) - das Gelände unterhalb der Böschung (heutiger Bolzplatz) früher zum Gutspark gehörig

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

