Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09265032
Kreis	Meißen
Gemeinde	Käbschütztal
Anschrift	Miltitzer Straße -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Krögis * 38/1; 38/2; 38/3; 213/3

Kurzcharakteristik


Stützmauer; Bruchsteinmauer, ortsbildprägend und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung	19. Jh. (Stützmauer)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09265032 D**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Tepper, Tim
Beschreibung	Stützmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.