

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09265032
Kreis Meißen
Gemeinde Käbschütztal
Anschrift Miltitzer Straße -
Gem. * Fl-stck. * Flur Krögis * 38/1; 38/2; 38/3; 213/3

Kurzcharakteristik

Stützmauer; Bruchsteinmauer, ortsbildprägend und baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 19. Jh. (Stützmauer)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09265032 D
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Tepper, Tim
Beschreibung	Stützmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

