

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09267498

Kreis Meißen

Gemeinde Coswig, Stadt

Anschrift Dresdner Straße 319 (nach)

Gem. * Fl-stck. * Flur Sörnewitz * 82; 83/1; 83a; 84/1; 1/6; 119/1; 119/2; 119/3; 1/12; 1/14

Kurzcharakteristik

Stützmauern auf der Elbseite der Straße (beginnend bei Dresdner Straße 319 und endend bei Nr. 344) sowie in Teilen auf der Hangseite; Mauer aus Bruchstein, bedeutend für das Ortsbild, ortsgeschichtlich interessant

Datierung 19. Jh. (Stützmauer)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer

F 09267498 A

Aufnahmejahr

2011

Fotograf

Weser, Gerd

Beschreibung

Stützmauern aus Bruchstein, durchgehend, auf der Elbseite der Straße (beginnend bei der Dresdner Straße 319 und endend bei 344) sowie in Teilen auf der Hangseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

