

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -
Denkmaldokument**

Obj.-Dok.-Nr. 09267558
Kreis Meißen
Gemeinde Coswig, Stadt
Anschrift Brockwitzer Straße 3; 5; 7b; 9; 11a; 13; 15a; 17
Gem. * Fl-stck. * Flur Kötzitz * 9; 8/3; 6/2; 5; 4a; 3/1; 3/2; 10/1

Kurzcharakteristik

Einfriedungsmauer an der Rückseite der Höfe zur Elbe hin; Bruchsteinmauer, teilweise verputzt, an einer Stelle markante Pforte, als rückwärtiger Abschluss der Brockwitzer Straße Nr. 3-17, wichtig für das Ortsbild des Dorfkerns von Kötzitz, ortsentwicklungsgeschichtlich bedeutend

Datierung 18./19. Jh. (Einfriedungsmauer)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CI/66/33
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

