

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09269292
Kreis Görlitz
Gemeinde Niesky, Stadt
Anschrift Gersdorfstraße 9
Gem. * Fl-stck. * Flur Niesky * 170 * 2

Kurzcharakteristik

Wandbild; Putzritzung am vorderen Giebel des Wohnbocks, Beispiel sozialistischer angewandter Kunst, handwerklich-künstlerisch von Bedeutung

Datierung 1962/1963 (Sgraffito)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	DF 409 956
Aufnahmejahr	1992
Fotograf	Ahlers, Henrik
Beschreibung	Am vorderen Giebel Wandbild als Putzritzung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

