Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09269320

Kreis Görlitz

Gemeinde Niesky, Stadt

Anschrift Neuhofer Straße 13; 15; 17; 17a

Gem. * Fl-stck. * Flur Niesky * 272 * 1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und drei Barackengebäude eines ehemaligen Arbeitslagers; Firma Christoph & Unmack für Holz-Fertigteilhäuser in Niesky, zeitgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Ehem. zweigeschossiges Dreifamilienhaus zur Straße in Doecker - Tafelbauweise der Firma Christoph & Unmack, 1920er Jahre; das Haus hat durch seine spitzgiebeligen Gaupen Ähnlichkeit mit dem Typenbau "Niesky I"; Querverbretterung, die Giebel vertikal verbrettert, langgestrecktes Satteldach mit Überstand und großem Ausbau, Biberschwanzdeckung; hinter dem Haus drei Doeckerbaracken, vermutlich für Notunterkünfte von Firmenarbeitern aus dem Ersten Weltkrieg - ein Ensemble von mittlerweile großer Seltenheit; trotz Kunststofffenstern hat das Wohnhaus baugeschichtliche Bedeutung, da es Teil der größten zusammenhängenden Siedlung von Bauten der einst weltweit bekannten Holz- und Maschinenbaufirma ist, die als erste im großen Stil moderne Serienfabrikation mit dem traditionellen Material Holz verband.

LfD/2013

Datierung ab 1914 (Wohnhaus); ab 1914 (Baracke)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXVIII/97/13**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXVIII/97/14**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 414 306**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Ahlers, Henrik
Beschreibung Doppelwohnhaus



Fotonummer **DF 414 305**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf Ahlers, Henrik
Beschreibung Doppelwohnhaus



Fotonummer **LXXXVIII/38/23**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnhaus und fünf Nebengebäude



Fotonummer **XLVIII/76/13**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnhaus und fünf Nebengebäude



Fotonummer **LXXXVIII/38/24**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnhaus und fünf Nebengebäude




Fotonummer **F 09269320 A**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Wohnhaus und fünf Nebengebäude



Fotonummer **F 09269320 B**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Wohnhaus und fünf Nebengebäude



Fotonummer **F 09269320 C**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung westliches Nebengebäude



Fotonummer **F 09269320 D**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung Wohnhaus - Eingangstür



Fotonummer **F 09269320 E**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung östliches Nebengebäude



Fotonummer **F 09269320 F**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung östliches Nebengebäude



Fotonummer **F 09269320 G**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung nordöstliches Nebengebäude



Fotonummer **F 09269320 H**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Wappler, Astrid
Beschreibung zentrales Nebengebäude



Fotonummer	**F 09269320 I**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Wappler, Astrid
Beschreibung	Nebengebäude von Norden



Fotonummer	**F 09269320 J**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Wappler, Astrid
Beschreibung	Nebengebäude von Norden - Detail Fassade

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.