Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09269415

Kreis Görlitz

Gemeinde Niesky, Stadt

Anschrift Helmut-Just-Straße 9

Gem. * Fl-stck. * Flur Niesky * 161 * 6

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Bauernhofes; baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Wohnstallhaus und Seitengebäude eines Bauernhofes; beide Häuser mit gedrungenen Baukörpern und Krüppelwalmdach. Typisch für die Region sind der lang gestreckte Baukörper des Wohnstallhauses aus Mischmauerwerk und die Dreiteilung des Grundrisses in Wohnteil, Flur und Stall/-Wirtschaftsteil. Der Dachstuhl ist doppelt stehend, so dass der Zwischenraum von Stützen frei blieb und Raum für Speicherzwecke gegeben war. Die Balken sind gebeilt, der Sparrenabstand groß. Letzteres kann auf eine ursprünglich weiche Deckung hin deuten. Das Gebäude weist weiterhin noch wertvolle Details auf. An erster Stelle sind zwei Innentüren zu nennen. Im Erdgeschoss findet sich eine mit Fischgrätmuster und Rundbogenabschluss, die die Möglichkeit einer Datierung sogar vor 1700 eröffnet (evtl. Zweitverwendung?). Im Dachausbaubereich gibt es eine weitere wertvolle, völlig in den Details erhaltene Füllungstür, die wohl auch wenigstens 200 Jahre alt ist und von einem gewissen Wohlstand der Hauserbauer kündet. Als weitere Details sind eine erhaltene Räucherkammer zu nennen und zwei Stallräume mit Kreuzgewölbe. Die Traufenprofilierung außen und das preußische Kappengewölbe, das sich durch Wände hindurch zieht, sind Formelemente späterer Zeit und zeugen von Baumaßnahmen nach 1850. Das Auszugshaus des Anwesens, ebenfalls mit Krüppelwalmdach und Kreuzgewölben und der gleichen Dachstuhlkonstruktion, außerdem mit einem Fachwerkgiebel, dürfte zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch schon gestanden haben. Vor allem baugeschichtliche Relevanz. Der Dokumentationswert der beiden Gebäude ist durch ihren hohen Originalitätsgrad evident. Die Größe des Wohnstallhauses ist in der Region eine Besonderheit. Seltenheitswert haben die Gebäude durch die genannten baulichen Details, ebenso steht der reine Alterswert hier für die Denkmalwürdigkeit.

LfD/2013

Datierung um 1800 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer **LXXI/18/33A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXI/18/34A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.