Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09269547

Kreis Görlitz

Gemeinde Niesky, Stadt

Anschrift Horkaer Straße 5

Gem. * Fl-stck. * Flur Niesky * 96 * 3

Kurzcharakteristik

Wohnhaus (ohne Anbau) und Hofgebäude; Hofgebäude bestehend aus zwei Teilen, eines der ältesten Häuser der Stadt, baugeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung

Denkmaltext

Wohnhaus (ohne Anbau) und Hofgebäude; Hofgebäude bestehend aus zwei Teilen, eines der ältesten Häuser der Stadt, baugeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung. Das straßenseitige Gebäude ist ein zweigeschossiger Bau aus Mischmauerwerk (Ziegel und Bruchstein) mit Drempel. Die Wände sind ca. 60 cm dick. Das Satteldach hat einen doppelt stehenden Stuhl. Der große Keller hat ein Kappengewölbe. Der rückwärtige Riegel, mittels dessen der Hof gebildet wird, besteht aus zwei massiven Gebäuden, eineinhalb- und zweigeschossig. Beide haben (hatten) Ställe. Im erstgenannten (der auch eine Durchfahrt nach Norden besaß - im Mauerwerk noch angedeutet) zeigen sich diese ebenfalls mit Böhmischer Kappe, im zweiten (östlichen) findet sich ein Kreuzgratgewölbe. Alle genannten Gebäude haben Naturstein-Fenstergewände. Das Gebäude mit dem Kreuzgratgewölbe kann man vermutlich bereits ins 18.Jahrhundert datieren, in eine Zeit also, in der Niesky, planmäßig gegründet und gebaut ab den 1740er Jahren, noch im Entstehungsprozess begriffen war. Das straßenseitige Gebäude ist wahrscheinlich der jüngste der drei Teile und um 1850 entstanden. Ob es bereits ein Ersatzbau war oder ob der hintere Riegel ursprünglich eine andere Bedeutung hatte, müssten nähere Untersuchungen ergeben. Evident ist jedenfalls auch die ortsentwicklungsgeschichtliche Relevanz des Anwesens. Damit einher geht die städtebauliche Bedeutung. Die Gebäude sind Strukturbestandteil der besonderen Ortsgestalt Nieskys, dessen Grundriss aus den sich auf dem großen zentralen Platz kreuzenden Achsen (eine davon ist die Horkaer Straße) mit gebildet wird. Die erhaltene Hinterhofsituation stellt eine weitere Besonderheit dar.

LfD/2013

Datierung um 1850 (Wohnhaus); vor 1800 (hinterer Riegel O); nach 1800 (hinterer Riegel W)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CXI/15/1**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wohnhaus



Fotonummer **CXI/15/2**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wohnhaus und rückwärtiger Gebäuderiegel



Fotonummer **CXI/15/3**
Aufnahmejahr 2005
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung rückwärtiger Gebäuderiegel




Fotonummer **LXXVII/100/11A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnhaus (ohne Anbau) und rückwärtiger Gebäuderiegel, bestehend aus zwei Teilen



Fotonummer **LXXVII/100/15A**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnhaus (ohne Anbau) und rückwärtiger Gebäuderiegel, bestehend aus zwei Teilen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.