Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09271267

Kreis Görlitz

Gemeinde Vierkirchen

Anschrift Arnsdorf 189 (neben)

Gem. * Fl-stck. * Flur Arnsdorf-Hilbersdorf * 16 * 4

Bauwerksname Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhof mit Pfarrhaus, Scheune und Seitengebäude sowie Mauer; Pfarrhof von Arnsdorf, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1800 (Pfarrhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (Pfarrscheune); 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude); um 1800 (Pfarrhof)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXVIII/71/7A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Pfarrhof



Fotonummer **LXVIII/71/8A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Pfarrhof



Fotonummer **LXVIII/71/9A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Pfarrhof



Fotonummer **LXVIII/71/10A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Pfarrhof




Fotonummer **LXVIII/71/11A**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Pfarrhof



Fotonummer **CXI/30/8**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Pfarrhof

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.