

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09271267
Kreis	Görlitz
Gemeinde	Vierkirchen
Anschrift	Arnsdorf 189 (neben)
Gem. * Fl-stck. * Flur	Arnsdorf-Hilbersdorf * 16 * 4
Bauwerksname	Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhof mit Pfarrhaus, Scheune und Seitengebäude sowie Mauer; Pfarrhof von Arnsdorf, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1800 (Pfarrhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (Pfarrscheune); 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude); um 1800 (Pfarrhof)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXVIII/71/7A
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Pfarrhof



Fotonummer LXVIII/71/8A
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Pfarrhof



Fotonummer LXVIII/71/9A
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Pfarrhof



Fotonummer LXVIII/71/10A
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Pfarrhof




Fotonummer LXVIII/71/11A
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Pfarrhof



Fotonummer CXI/30/8
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Pfarrhof

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

