

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09271280
Kreis Görlitz
Gemeinde Vierkirchen
Anschrift Hilbersdorf 126
Gem. * Fl-stck. * Flur Arnsdorf-Hilbersdorf * 111 * 6

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune und weiteres Seitengebäude eines Dreiseithofes; massives Wohnstallhaus, Fachwerkscheune, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1850 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXVIII/87/3
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Fachwerkscheune



Fotonummer LXVIII/87/4
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Fachwerkscheune

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

