Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09271280

Kreis Görlitz

Gemeinde Vierkirchen

Anschrift Hilbersdorf 126

Gem. * Fl-stck. * Flur Arnsdorf-Hilbersdorf * 111 * 6

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune und weiteres Seitengebäude eines Dreiseithofes; massives Wohnstallhaus, Fachwerkscheune, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1850 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer	**LXVIII/87/3**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Kube, Ricarda
Beschreibung	Fachwerkscheune



Fotonummer	**LXVIII/87/4**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Kube, Ricarda
Beschreibung	Fachwerkscheune

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.