Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09273667

Kreis Görlitz

Gemeinde Oybin

Anschrift Gabler Straße 10

Gem. * Fl-stck. * Flur Lückendorf * 38/1

Bauwerksname Zoll- und Chaussee-Haus

Kurzcharakteristik

Wohnhaus (Umgebinde), bis 1863 auch genutzt als Zoll- und Chaussee-Haus; Obergeschoss Fachwerk, baugeschichtlich von Bedeutung


Datierung im Kern 18. Jh. (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**XXXI/66/18**
Aufnahmejahr	1994
Fotograf	Delitz, Frank
Beschreibung	Wohnhaus (Umgebinde)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.