

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -  
Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 09273667  
**Kreis** Görlitz  
**Gemeinde** Oybin  
**Anschrift** Gabler Straße 10  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Lückendorf \* 38/1  
**Bauwerksname** Zoll- und Chaussee-Haus

**Kurzcharakteristik**

Wohnhaus (Umgebinde), bis 1863 auch genutzt als Zoll- und Chaussee-Haus; Obergeschoss Fachwerk, baugeschichtlich von Bedeutung


**Datierung** im Kern 18. Jh. (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>XXXI/66/18</b>
Aufnahmejahr	1994
Fotograf	Delitz, Frank
Beschreibung	Wohnhaus (Umgebinde)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

