

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09275001
<b>Kreis</b>	Dresden, Stadt
<b>Gemeinde</b>	Dresden, Stadt
<b>Anschrift</b>	Hauptstraße 1
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Cossebaude * 8/3; 8/4
<b>Bauwerksname</b>	Brauereigut; Brauschänke; Schirmergut; Klosterbrauerei (ehem.)

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Teil des Seitengebäudes, Keller, Brunnen, Einfriedung und Torbogen; repräsentatives Anwesen, ortsgeschichtlich sowie städtebaulich bedeutend, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise seiner Zeit baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1607 Dendro (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **F 09275001 A**  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Straßenfront von Wohnhaus und Seitengebäude mit Einfriedung und Torbogen



**Fotonummer** **F 09275001 B**  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Einfriedung und Torbogen




**Fotonummer** **F 09275001 C**  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Nördliche Giebelseite des Wohnhauses



**Fotonummer** **F 09275001 D**  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Östliche Giebelseite des Wohnhauses



**Fotonummer** **F 09275001 H**  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Einfriedung entlang der Dresdner Straße




**Fotonummer** **F 09275001 I**  
 Aufnahmejahr 2015  
 Fotograf Gühne, Dorit  
 Beschreibung Keller und Brunnen im Hof



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09275001 J**  
2015  
Gühne, Dorit  
Mauer zur abgebrochenen Dresdner Str. 2

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

