

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09275005
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Hauptstraße 9
Gem. * Fl-stck. * Flur Cossebaude * 17/2

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Seitengebäude eines ehemaligen Dreiseithofes mit Tordurchfahrt und Mauer; Gebäude teilweise mit Fachwerk, Anlage als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise ihrer Zeit baugeschichtlich bedeutend

Datierung bez. 1800 (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **DF 425 113**

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 424 991**

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09275005 A**

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ehemaliger Dreiseithof, Giebelseite des Wohnhauses mit Tordurchfahrt und Mauer entlang der Brauergasse



Fotonummer **F 09275005 B**

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ehemaliger Dreiseithof, Längsseite des Wohnhauses zur August-Bebel-Straße



Fotonummer **F 09275005 C**

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ehemaliger Dreiseithof, nördliche Längs- und östliche Giebelseite des Wohnhauses



Fotonummer **F 09275005 H**


Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ehemaliger Dreiseithof, Tordurchfahrt und Mauer an der Brauergasse



Fotonummer **F 09275005 I**

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ehemaliger Dreiseithof, Mauer mit Tordurchfahrt und Pforte südlich des Wohnhauses an der Brauergasse

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

