

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09275013

Kreis Dresden, Stadt

Gemeinde Dresden, Stadt

Anschrift Brauergasse 1

Gem. * Fl-stck. * Flur Cossebaude * 7/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Seitengebäude eines ehemaligen Bauernhofes mit Hoftor; Gebäude mit Satteldächern und teilweise mit Fachwerk, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise seiner Zeit baugeschichtlich bedeutend

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer DF 424 995

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09275013 A

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus und Seitengebäude eines ehemaligen Zweiseithofes, Ansicht von Norden



Fotonummer F 09275013 B

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus eines ehemaligen Zweiseithofes mit Hoftor



Fotonummer F 09275013 C

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnhaus, Seitengebäude und Hoftor eines ehemaligen Zweiseithofes



Fotonummer F 09275013 D

Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Ehemaliger Zweiseithof, Infotafel im Garten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

