Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09275013
Kreis	Dresden, Stadt
Gemeinde	Dresden, Stadt
Anschrift	Brauergasse 1
Gem. * Fl-stck. * Flur	Cossebaude * 7/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Seitengebäude eines ehemaligen Bauernhofes mit Hoftor; Gebäude mit Satteldächern und teilweise mit Fachwerk, als Zeugnis ländlicher Architektur und Volksbauweise seiner Zeit baugeschichtlich bedeutend

Datierung	1. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**DF 424 995**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 09275013 A**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnhaus und Seitengebäude eines ehemaligen Zweiseithofes, Ansicht von Norden



Fotonummer	**F 09275013 B**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnhaus eines ehemaligen Zweiseithofes mit Hoftor



Fotonummer	**F 09275013 C**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnhaus, Seitengebäude und Hoftor eines ehemaligen Zweiseithofes



Fotonummer	**F 09275013 D**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Ehemaliger Zweiseithof, Infotafel im Garten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.