

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09275152
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Hässige Straße
Gem. * Fl-stck. * Flur Cossebaude * 962; 963; 1186; 955; 956/2; 957/2

Zusätzl.-Anschrift 146/3; 146/2; 147; 148; 149; 150;
151; 164/1*Oberwartha

Kurzcharakteristik

Stützmauer; entlang der Straße von Nr. 1 bis 1b und vor Nr. 3 bis Kreuzung mit Liebknechtstraße verlaufend - in 2 Ortsteilen, ortsbildprägend und ortsgeschichtlich bedeutend

Datierung 1890er Jahre (Stützmauer)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer **F 09275152 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Stützmauer entlang der Straße von Nr. 3 bis Kreuzung mit Karl-Liebknecht-Straße verlaufend, Bereich Nr. 3/ 4/ 5



Fotonummer **F 09275152 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Stützmauer entlang der Straße von Nr. 3 bis Kreuzung mit Karl-Liebknecht-Straße verlaufend, Bereich ab Nr. 7

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.



Obj.-Dok.-Nr. 09275152
Kreis Dresden, Stadt
Gemeinde Dresden, Stadt
Anschrift Häßige Straße
Gem. * Fl-stck. * Flur Oberwartha * 146/3; 146/2; 147; 148; 149; 150; 151; 164/1

Zusätzl.-Anschrift 146/3; 146/2; 147; 148; 149; 150;
151; 164/1*Oberwartha

Kurzcharakteristik

Stützmauer; entlang der Straße von Nr. 1 bis 1b und vor Nr. 3 bis Kreuzung mit Liebknechtstraße verlaufend - in 2 Ortsteilen, ortsbildprägend und ortsgeschichtlich bedeutend


Datierung 1890er Jahre (Stützmauer)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09275152 A
2014
Machold, Bärbel
Stützmauer entlang der Straße von Nr. 3 bis Kreuzung mit Karl-Liebnecht-Straße verlaufend, Bereich Nr. 3/ 4/ 5

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

